

令和3年3月2日

各 位

塩野義製薬株式会社
アピ株式会社

みやじ
揖斐郡池田町宮地地内における土壤汚染について

この度、アピホールディングス株式会社が所有する揖斐郡池田町宮地地内において土壤調査を実施したところ、敷地内の土壤から土壤汚染対策法の指定基準を超えるヒ素が検出されました。

本日（3月2日）、この敷地内において新たに事業を行うことを予定している塩野義製薬株式会社が、事前調査として自主的に行った調査結果について岐阜県に報告をしました。

1. 汚染の判明した土地の概要

- (1) 所有者：アピホールディングス株式会社（岐阜市加納桜田町一丁目1番地）
- (2) 所在地：岐阜県揖斐郡池田町宮地11番地
- (3) 面積：31,433.48㎡
- (4) 調査範囲：岐阜県揖斐郡池田町宮地11番地 外6筆

全体敷地面積のうち8,601㎡

- (5) 現況：株式会社UNIGEN岐阜工場、アピ株式会社池田バイオ医薬品工場
- (6) 事業概要：バイオ医薬品の受託製造

※1 土地の所有者は、アピグループの資産管理会社であるアピホールディングス株式会社であり、アピ株式会社（岐阜市加納桜田町一丁目1番地）の100%親会社です。

※2 当地で事業を行っている株式会社UNIGENは、アピ株式会社の100%子会社です。

2. 土壤調査を実施した契機

塩野義製薬株式会社が、アピホールディングス株式会社所有の敷地内（株式会社UNIGEN岐阜工場とアピ株式会社池田バイオ医薬品工場の同一敷地内）に新工場を建設するにあたり、自主的に事前調査を行ったものです。

3. 土壤調査の概要

- (1) 調査対象：全体敷地の一部8,601㎡
- (2) 調査期間：令和2年11月～令和3年2月
- (3) 調査結果の概要

項目	調査検体数	基準超過検体数	調査結果	指定基準値	最大基準超過倍率
ヒ素 (土壤溶出量)	55	4	0.001 mg/L 未満 ~ 0.018 mg/L	0.01 mg/L 以下	1.8倍

※その他の物質についても調査を実施していますが、基準超過はありません。

4. 汚染原因

株式会社UNIGEN岐阜工場において試験用にヒ素を使用しており、アピ株式会社池田バイオ医薬品工場でも試験用にヒ素の使用履歴がありますが、汚染原因は不明です。

5. 地下水の水質調査

現在敷地内に飲用等に利用している井戸が存在しており、定期水質検査では、ヒ素及びその化合物の検出結果は基準値を下回っており、適合しております。

6. 今後の対応

- (1) 速やかに、汚染が確認された地点の詳細調査を実施し、汚染の程度を確認いたします。
- (2) 岐阜県の指導を受けて、法に従って対策を施して参ります。
- (3) アピ株式会社総務部をお問い合わせ窓口とし、岐阜県、池田町のご指導を受けながら、協力して迅速かつ真摯に対処して参ります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

アピ株式会社 総務部 TEL : 058-271-3883